区应急管理局加大执法力度 全面织密“安全网”

安全生产是一条不可逾越的红线,任何时候都需警钟长鸣。近期,企业生产经营活动进入旺季,但企业主体责任落实不到位、安全防范措施不到位、安全意识不到位等情况仍然比较突出。为强化源头管控,积极落实企业主体责任,把安全风险管控挺在隐患前面,区应急管理局以安全生产综合治理三年行动为抓手,着力推进生产安全事故“遏重大”攻坚战,依托数字化监管手段,全面部署,加强监管,严格执法,切实织密安全生产防护网。

4月份以来,区应急管理局按照“遏重大”攻坚战部署要求,紧盯危险化学品、涉爆粉尘等专业领域,开展专项治理行动。在危险化学品领域,通过危化品智慧监管平台,对现已接入的49家企业,涵盖车间、罐区、仓库、值班室等重点场所的272个监控点位开展不定时巡查巡检。共发现隐患数47个,其中通知企业立整立改37个,传递给相关执法科室10个。并积极推进危险化学品企业重大危险源安全包保责任制工作,紧抓安全风险防控,推动提升重大危险源本质安全水平。在涉爆粉尘领域,区应急管理局召开了工贸行业涉爆粉尘重点企业专项整治推进会,部署涉爆粉尘重点企业专项整治工作任务,明确专项整治工作要点,要求各涉爆粉尘重点企业加大隐患排查整改力度。

4月份以来,共检查企业72家,排查问题隐患193个,立案查处74家,责令停产停业1家。现将2021年第二批安全隐患企业在媒体上进行曝光,接受社会监督。

安全隐患企业名单(2021年第二批)

序号	属地/行业主管部门	被检查单位	法人代表	存在主要问题	处理结果
1	河上镇	杭州源鼎体育用品有限公司	李杰	1.安全出口未保持畅通;2.员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
2	河上镇	杭州诚远佳科技有限公司	金亚华	主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	立案查处
3	戴村镇	杭州东杰油品有限公司	卢婉芳	在油罐内存在易燃物的情况下进行切割作业,导致火灾发生。	立案查处
4	临浦镇	杭州九庄竹木制品有限公司	沈绍奋	使用危险物品未采取可靠安全措施。	立案查处
5	临浦镇	杭州琳峰塑业有限公司	王慧飞	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
6	临浦镇	杭州叶顺化工有限公司	陈华明	不带储存经营危险化学品的企业违反规定储存次氯酸钠19.75吨。	立案查处
7	临浦镇	杭州东松电源电器有限公司	钱卫	危化品存放场所未设置可燃气体报警装置,电气线路不防爆。	立案查处
8	浦阳镇	杭州遵信五金机械有限公司	俞姚法	未建立特种作业人员培训档案。	立案查处
9	浦阳镇	杭州王仕初始机械厂	王仕明	未在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。	立案查处
10	浦阳镇	杭州丰登金属制品有限公司	许国峰	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
11	浦阳镇	杭州荣福实业有限公司	陆海鹏	未如实记录事故隐患排查治理情况。	立案查处
12	进化镇	杭州徐迈工程机械有限公司	俞杏花	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
13	进化镇	杭州恒豪钢结构有限公司	童明权	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
14	进化镇	杭州盛安重型机械有限公司	徐小毛	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
15	进化镇	浙江顺林家具有限公司	唐青春	储存危险物品未采取可靠的安全措施。	立案查处
16	进化镇	杭州沈达环境科技有限公司	沈友法	未按规定如实记录隐患排查治理情况。	立案查处
17	进化镇	杭州志恒链条制造有限公司	朱彩娟	对未按规定落实安全管理协议和统一协调、管理负有责任案。	立案查处
18	进化镇	杭州日用化工厂	陈永根	违反操作规程和安全管理规定作业。	立案查处
19	所前镇	杭州焕诺机械有限公司	马功达	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
20	所前镇	杭州浙杰钢业有限公司	金祖红	未建立生产安全事故隐患排查治理制度,未采取技术和管理措施消除安全隐患。	立案查处
21	所前镇	杭州德洋钢构有限公司	葛铼壕	未建立事故隐患排查治理制度。	立案查处
22	所前镇	杭州欣正电器成套设备有限公司	黄先锋	安全出口未保持畅通。	立案查处
23	所前镇	杭州宏博建筑设备租赁有限公司	闫继红	未建立事故隐患排查治理制度。	立案查处
24	所前镇	杭州弘业人防设备有限公司	钱立功	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
25	义桥镇	安徽远科机械租赁有限公司	李新成	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
26	义桥镇	中石化碧辟(浙江)石油有限公司萧山三江加油站	宗之韬	违反操作规程和安全管理规定作业。	立案查处
27	衙前镇	杭州汇亨能源科技有限公司	孙汤信	违反操作规程和安全管理规定作业。	立案查处
28	瓜沥镇	杭州特耐时汽车配件有限公司	李小军	储存危险物品未采取可靠的安全措施。	立案查处
29	瓜沥镇	杭州法博乘风电器有限公司	钱继龙	2个安全出口未保持畅通。	立案查处
30	党湾镇	杭州萧山党湾增伟钢结构厂	李增泉	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
31	蜀山街道	杭州明兴气体有限公司	钱莹莹	违反操作规程和安全管理规定作业。	立案查处
32	蜀山街道	杭州中正印务有限公司	张妙中	该单位使用危险物品未采取可靠的安全措施。	立案查处
33	新塘街道	杭州格美五金机电有限公司	余立功	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
34	新塘街道	杭州萧山兴达钣金厂	王玉林	未按照规定如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。	立案查处
35	新塘街道	杭州萧山中信特钢有限公司	徐兴才	违反操作规程和安全管理规定作业。	立案查处
36	闻堰街道	实耐宝工具制造(浙江)有限公司	NG POH AIK	使用危险物品未采取可靠的安全措施。	立案查处
37	新街街道	浙江舜达伟业物资有限公司	桑张耿	使用危险物品未采取可靠的安全措施。	立案查处
38	新街街道	杭州坎璞尔机械有限公司	余条荣	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
39	新街街道	杭州普润科技有限公司	田雅良	1.使用危险物品未采取可靠的安全措施。2.一台带金属外壳的电风扇未安装接地装置。	立案查处
40	新街街道	浙江海蝶阀门有限公司	倪金伟	三台金属外壳电风扇未设置接地保护装置。	立案查处
41	新街街道	杭州萧山新街海绵厂	李秀芬	使用危险物品从事生产,未定期组织安全生产现状评价。	立案查处
42	靖江街道	杭州赛勒维特传动设备有限公司	丁建淼	安全出口未保持畅通。	立案查处
43	南阳街道	浙江舟象供应链服务有限公司	林正禹	未建立事故隐患排查治理制度。	立案查处
44	南阳街道	浙江恒升仓储有限公司	沈国军	未按规定落实安全管理协议和统一协调、管理的行政处罚的职权。	立案查处
45	南阳街道	杭州福莱特塑料开发有限公司	曹永泉	未在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。	立案查处
46	盈丰街道	杭州全安工程技术有限公司	童家全	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业。	立案查处
47	开发区	杭州斯友环保科技有限公司	张磊	变更企业注册地址后,未在变更之日起20个工作日内向区应急管理局提出书面变更申请。	立案查处
48	开发区	杭州萧杭包装制品厂	黄小华	安全出口未保持畅通。	立案查处

典型曝光

案例一:隐患重重且屡教不改 重罚

日前,区应急管理局执法人员到萧山某企业检查时发现,该企业在生产过程中使用了聚氨酯漆和稀释剂,二者均属于危险化学品,蒸汽和空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高温能引起燃烧爆炸。企业在日常使用过程中应当采取相关防静电、防爆、报警等安全措施。

但在检查中发现,该企业存在许多安全隐患。如部分电气不防爆、电线裸露、使用塑料油抽抽取易燃液体、未设置通风装置和防流散设施、气体探测器的报警装置被关闭,未能正常使用等;同时,该企业未执行粉尘清扫制度,除尘设备未设置锁气卸灰装置,部分工位积尘严重,存在重大生产安全事故隐患。特别是,第三方服务机构曾向该企业提出部分隐患内容,并由其确认,但该公司至检查之日仍未完成整改!

对此,执法人员立即责令企业从危险区域内撤出作业人员、停止使用相关设施设备,并对其立案处理,罚款58000元。



案例二:安全间距不达标 停用

保持安全间距是预防发生危险化学品事故的重要措施之一。企业必须高度重视危险化学品储存使用场所与周边的安全距离,否则一旦发生事故,将对企业员工的生命财产安全和周边环境造成严重影响。

日前,区应急管理局执法人员到杭州某五金机电有限公司进行检查,发现该企业在厂房内设置了一个2.5立方米的液氧储罐。按照规定,液氧储罐与车间应保持相应的安全距离,但是该企业的摆放位置显然不符合标准。执法人员询问后,得知该企业未委托有资质单位对液氧储罐的安全条件进行评价。执法人员依法开具《现场处理措施决定书》,责令该企业停止液氧储罐的使用。目前该企业已停止使用液氧储罐,并搬离车间退回原供货单位。