

区应急管理局坚持“零容忍”态度 用好执法办案“杀手锏”

安全隐患企业名单(2021年第一批)

年初是安全生产的关键时期。今年1月以来,区应急管理局结合本地区安全生产实际情况,分析研判存在的薄弱环节和事故易发点,积极部署,在节后及时开展复工复产安全生产工作,加强执法检查,坚持“零容忍”态度,用好执法办案“杀手锏”,进一步提升安全生产执法震慑力。

区应急管理局结合安全生产综合治理三年行动,压实责任,“靶向发力”,加强对危险化学品、“三场所三企业”、有限空间等重点行业领域的安全监管工作。特别是在危化品安全专项整治上,区应急管理局召开了“一标准一手册”工作推进会,发布了《萧山区危化品仓库安全管理标准化建设指导手册》及《萧山区<危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则>实施手册》,全面提升危化品企业本质安全水平。

同时,区应急管理局严格落实国家、省、市、区会议中关于加大执法力度的部署要求,集中用力,高压严管,今年以来共检查企业179家,排查问题隐患426个,立案查处102家,责令停产停业10家,移送公安机关追究刑事责任2人。现将2021年第一批安全隐患企业在媒体上进行曝光,接受社会监督。

序号	属地/行业主管部门	被检查单位	法人代表	违法行为	处理结果
1	义桥镇	杭州萧山余汉林气体有限公司	戴国梅	未取得带存储设施危险化学品经营许可证,仓库不具有存放危化品的安全条件,且仓库建立在该厂员工宿舍楼边上,具有现实危险性	刑事拘留
2	河上镇	杭州明成油品有限公司	俞林波	储存、使用危险物品未按规定建立专门的的安全管理制度,未采取可靠的安全措施	罚款6万元
3	开发区	江西省川思人力资源开发有限公司	叶胜	未定期对安全生产条件进行安全评价	罚款5万元
4	南阳街道	浙江胜达祥伟化工有限公司	唐水江	未按规定落实安全管理协议	罚款4万元
5	开发区	迪尔富斯(杭州)研磨有限公司	尹浩铁	使用危险化学品未采取可靠措施	立案查处
6	开发区	杭州博池建筑工程有限公司	王定开	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业	立案查处
7	开发区	杭州思达研磨制品有限公司	阮夫良	未在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志	立案查处
8	戴村镇	杭州萧山戴村镇柯佳伞件厂	丁可佳	未对承包单位的安全生产进行统一协调、管理,未及时发现施工作业场所存在的安全问题,未督促承包单位落实事故隐患整改	立案查处
9	临浦镇	金连珍(杭州萧山临浦镇连丹百货店)	金连珍	未经许可经营烟花爆竹	立案查处
10	临浦镇	王泽叶(杭州萧山临浦琪琪装潢材料店)	王泽叶	未经许可经营烟花爆竹	立案查处
11	临浦镇	杭州创汇科技有限公司	姚百松	未在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志	立案查处
12	进化镇	诸桂凤(杭州萧山进化镇诸桂凤日用百货店)	诸桂凤	超量储存烟花爆竹	立案查处
13	所前镇	杭州茂强机械制造有限公司	乔志强	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业	立案查处
14	所前镇	丁金坤(杭州萧山所前今坤副食品商行)	丁金坤	超量储存烟花爆竹	立案查处
15	所前镇	杭州禄沣休闲用品有限公司	陈东伟	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业	立案查处
16	所前镇	杭州西维电梯工程服务有限公司	夏永阳	使用危险物品未采取可靠的安全措施	立案查处
17	义桥镇	杭州南越实业有限公司	韩小明	未如实记录安全生产教育和培训情况	立案查处
18	义桥镇	杭州佳华建设有限公司	张建涛	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业(处理被挖掘机挂断的高压线)后触电受伤	立案查处
19	义桥镇	朱会飞(杭州萧山义桥镇会飞副食品店)	朱会飞	未经许可经营烟花爆竹	立案查处
20	衙前镇	杭州富春塑胶有限公司	郭观春	1.未按规定对安全设备经常性维护、保养2.危化品仓库门口设置的洗眼喷淋装置损坏	立案查处
21	衙前镇	杭州卓舟轻纺有限公司	胡建文	1.生产现场电线路混乱、未穿管;2.空气开关设置在木板上;3.仓库照明使用节能灯泡未使用冷光灯,且无防护罩;4.未制定安全事故隐患排查治理制度	立案查处
22	瓜沥镇	杭州唐瑞卫浴有限公司	王国炎	未定期组织演练	立案查处
23	瓜沥镇	宁波科仁再生资源回收有限公司	周仁平	拆除人员热切割作业未按规定培训取证	立案查处
24	城厢街道	杭州凡琦贸易有限公司	华玉环	主要负责人和安全生产管理人员未经考核合格	立案查处
25	北干街道	杭州通泰化工有限公司	项瑞勤	主要负责人和安全生产管理人员未经考核合格	立案查处
26	北干街道	杭州溢得田化工有限公司	项瑞勤	主要负责人未经考核合格	立案查处
27	新塘街道	杭州萧通建筑电器有限公司	吕明军	车间出口未保持畅通	立案查处
28	新塘街道	浙江金利发羽绒制品有限公司	沈金仁	有限空间作业场所(污水池)未设置明显的安全警示标志	立案查处
29	新塘街道	杭州恒英包装有限公司	李波翰	生产经营场所出口未保持畅通	立案查处
30	新塘街道	杭州萧山钱潮日化有限公司	徐小星	储存危险化学品未采取可靠的安全措施	立案查处
31	新塘街道	任雅利(杭州萧山新塘街道任雅利副食品店)	任雅利	未经许可经营烟花爆竹	立案查处
32	闻堰街道	韩诗纯(杭州萧山闻堰街道婉明百货店)	韩诗纯	未经许可经营烟花爆竹	立案查处
33	宁围街道	杭州承铭机械有限公司	缪美芬	未建立事故隐患排查治理制度,未采取技术和措施消除事故隐患	立案查处
34	南阳街道	杭州妙青纺织有限公司	张琴琴	未如实记录安全生产教育和培训情况	立案查处
35	南阳街道	杭州临空再生资源有限公司	沈佰尧	员工在未按规定培训取证的情况下进行特种作业	立案查处
36	南阳街道	浙江万丰(集团)萧山义盛供销有限责任公司 南阳东风加油站	朱华明	未按操作规程进行作业,卸油期间相应加油机正在运行,给车辆加油	立案查处
37	南阳街道	杭州祥伟化工设备有限公司	黄玲毓	违反操作规程和安全管理规定作业	立案查处
38	红山农场	杭州华枢机械有限公司	徐建涛	使用危险化学品未采取可靠安全措施	立案查处

典型曝光

案例一:使用危化品未采取可靠安全措施 隐患重重

“可燃气体报警装置主机显示故障报警状态,为什么没有及时修复?”“配料桶要使用静电接地夹你们知道吗?”近日,杭州市应急管理局执法人员对迪尔富斯(杭州)研磨有限公司进行安全生产检查。检查发现,该单位配料车间需使用甲苯、甲醇、乙酸乙酯、丙酮等危险化学品,而这些危险化学品都是易燃品,蒸汽和空气可形成爆炸性混合物,遇明

火、高温能引起燃烧爆炸。但是该单位并没有采取有效的安全措施,存在使用塑料油桶抽取甲类溶液、使用不符合防爆要求的倒桶电车、配料桶未使用静电接地夹、可燃气体报警装置主机显示故障报警状态等安全隐患。

针对上述情况,执法人员要求该企业立即整改,并根据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条的规定予以行政处罚。



案例二:无证销售烟花爆竹 罚款2万元

《烟花爆竹安全管理条例》第三条第二款规定:未经许可,任何单位或者个人不得生产、经营、运输烟花爆竹;如果违反,最高可处罚10万元。

日前,区应急管理局执法人员到杭州萧山义桥镇会飞副食品店检查,发现该店未取得烟花爆竹经营零售许可证,但其仍在店内销售烟花爆竹(儿童玩具类)。“你知道在未取得《烟花爆竹零售经营许可证》的情况下,不得从事烟花爆竹的销售吗?”“知道的,以为销售儿童玩具类烟花爆竹不需要取证,就在卖了。”经询问得知,该店已向他人销售了价值约340元的儿童玩具类烟花爆竹,依照《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条第一款规定,没收了违法所得340元,并处罚人民币20000元。



案例三:违反操作规程 无视安全

动火作业是事故多发的环节,如果在高处进行动火作业,还有可能发生高处坠落等事故,因此,必须做好防护措施。

近日,区应急管理局执法人员对杭州祥伟化工设备有限公司进行安全生产检查,发现该公司员工正对离地4米的管道进行切割,作业现场同时开展高处作业和动火作业。现场操作人员不仅违反操作规程,未戴

安全帽、系安全带,还未将乙炔和氧气瓶保持安全间距,未设置防倾倒装置。

该公司上述行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项的规定,属于违反操作规程或者安全管理规定作业,执法人员立即对当事人进行了批评教育,要求其立即进行整改,并对该公司作出处罚人民币29000元的行政处罚。



案例四:未设置安全警示标志 立案查处

安全标志能够提醒工作人员预防危险,从而避免事故的发生。因此,企业需要在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。部分企业在知晓这一规定的情况下仍未设置安全警示标志,明知故犯。

日前,杭州市应急管理局会同区应急管理局执法人员对杭州思达研磨制品有限公司进行检查,发现该公司存在蒸汽管道未设置安全警示标志;起重机械设备和轮轴传动设备未设置安全警示标志;烘房未设置安全警示标志等隐患。

“以上设施设备分别有哪些风险?”“蒸汽管道有烫伤风险,起重机械设备下面不能站人,有坠物伤人风险,轮轴传动设备的齿轮处于半裸露设备,可能发生机械伤害,烘房可能有高温烫伤风险。”执法人员询问得知,该企业在明知有危险的情况仍未采取安全措施。

该单位的行为涉嫌违反《中华人民共和

国安全生产法》第三十二条的规定,执法人员向该单位下达了《责令整改指令书》,责令当事人立即停止违法行为和限期整改。

